

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/41559/2021/5

Nové Město na Moravě 8.12.2021

Tel.: 566 598 409

E-mail: michaela.koukolova@meu.nmmn.cz

Sdělení vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad dne 22.10.2021 pod čj. KUJI 94159/2021, sp.zn.: OŽPZ 1611/2021 St-10 obdržel od Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava usnesení postoupení podnětu obce Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová na nelegální odběr vody ze studny S2 a nelegální provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ze strany Ing. Miloslava Škorpíka a podnětu Ing. Miloslava Škorpíka, [REDAKCE] že skutečný stav vodovodu neodpovídá schválenému provoznímu řádu vodovodu obce Radešín a že všechny provedené změny oproti provoznímu řádu nejsou podloženy projektovou dokumentací ani souhlasem vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad dne 15.11.2021 požádal obec Radešín a Ing. Škorpíka o předložení veškerých dokladů a důkazů týkajících se předmětné záležitosti v termínu do 30.11.2021.

Vodoprávní úřad obdržel od obce Radešín dne 29.11.2021 odpověď č.j. DOP65/21/RCH/DAT a od Ing. Škorpíka kolaudační rozhodnutí.

Vodoprávní úřad prověřil údaje ve výše uvedeném podání a další podklady, které má k dispozici. Jedná se zejména o protokol z ohledání konaného dne 15.10.2021 Krajským úřadem Kraje Vysočina, odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 14.7.2021 č.j. MUNMNM/21443/2019/52.

Z citovaných podkladů je zřejmé, že Ing. Škorpík odebírá vodu samostatným potrubím ze studny S2, která je současně studnou sběrnou a jímací. Dle údajů v protokolu ze dne 15.10.2021 je patrné, že množství odebírané vody je měřeno vodoměrem, který je umístěn v manipulační šachtě mezi S2 a oplocením. Z tohoto důvodu je nutné na potrubí, kterým je voda dodávána Ing. Škorpíkovi, pohlížet jako na vodovodní přípojku a nikoliv vodovodní řad. Ing. Škorpík je dle ustanovení § 2 odst 6 zákona č. 274/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“) odběratelem. Dle ustanovení § 8 odst. 6 ZoVaK je vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel povinen s odběratelem uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody.

Při jednání dne 15.10.2021 Ing. Škorpík do protokolu uvedl, že současný stav vodovodu neodpovídá provoznímu řádu. Toto svoje tvrzení pak doložil kopií projektové dokumentace „Účelové zařízení Radešín – vodovod“ a kolaudačním rozhodnutím na tuto stavbu. Vodoprávní úřad proto doporučuje zajistit vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která by obsahovala provedené změny oproti zkolaudovanému stavu včetně jejího odsouhlasení vodoprávním úřadem. Tuto dokumentaci zpracovává stavebník provedených změn.

Michaela Koukolová
referentka odboru

Rozdělovník:

Obec Radešín, Radešín č.p. 19, 592 55 Bobrová, IDDS: gprav99
Miloslav Škorpík, [REDAKCE]