



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

Bělohradská 3304, 58001 Havlíčkův Brod

tel.: 569496111, IČ: 41 69 32 05

e-mail: podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

Č.j.: ČIŽP/46/2017/1664

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust. § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, oddělení ochrany vod.

Kontrolující :

(jméno, příjmení, číslo služebního průkazu ČIŽP):

Ing. Miroslav Sláma, č. služebního průkazu 1856 (vedoucí kontrolní skupiny)

Ing. Zdeňka Ptáčková, č. služebního průkazu 1727

(dále také „inspektoři“)

Přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu: -

Důvod přizvání: -

Kontrolovaná osoba:

Příjmení a jméno: Ing. Zdeněk Tulis

Trvalý pobyt: Radešín 34, 592 55 Bobrová

Datum narození: 7.12.1963

(dále také „ing. Tulis“)

Fyzická/é osoba/y přítomná/é na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.:

Ing. Zdeněk Tulis

Další osoby přítomné kontrole:

Pan Josef Tulis

Předmět kontroly: Vybudovaná hráz na Pivovarském potoce, která umožňuje čerpání povrchové vody z vodního toku a dále únik závadných látek z chovu koní ing. Tulise do kanálů, které jsou zaústěny do kanalizace pro veřejnou potřebu. ČOV Radešín

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: Předloženy služební průkazy inspektorů ČIŽP.

Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 27.9.2017

Čas provedení kontroly na místě: Dne 27.9.2017 od 8:30 do 12:30 hod , obec Radešín, k.ú. Radešín, vodní tok - Pivovarský potok

Poslední kontrolní úkon: *Provedení kontroly na místě*

Den provedení posledního kontrolního úkonu: 27.9.2017

Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci:

Po příjezdu do Radešína bylo provedeno inspekční šetření vodního toku, v místě, kde se měla nacházet „hráz“ a měl být realizován odběr povrchových vod. Hráz v toku spočívala v dřevěném trámku o výšce a šířce cca 15x15 cm, který byl položen napříč korytem vodního toku (délka cca 2 m). V blízkosti toku se nachází ohrada pro koně s dřevěnou „bednou“. Z této bedny (čerpádkla) jsou vedeny plastové hadice, jedna z hadic je vedena k vodnímu toku a k provizornímu mostku. Nebylo nalezeno místo zaústění této hadice do vodního toku. Následně inspektoři kontaktovali osobu, která se nacházela u domu č.p. 34, jednalo se o otce o ing. Tulise. Pan Tulis starší (dále jen pan Tulis) sdělil, že syn je v práci, ale inspektorům vše ukáže. Jeden z inspektorů telefonicky oslovil ing. Tulise, který s uvedeným postupem souhlasil, bylo rovněž dohodnuto, že po sepsání protokolu dojde k jeho podpisu a ing. Tulis se popřípadě vyjádří na svém pracovišti ve Žďáře nad Sázavou. Za doprovodu pana Tulise byla provedena prohlídka stáje pro koně. Stáj pro dva koně se nachází v rodinném domě. Koně jsou ustájeni na hluboké podestýlce ve dvou boxech. Podlaha ve stáji je zpevněná, betonová na povrchu s dlažbou. Pan Tulis ukázal inspektorům odtokový kanálek, který byl zanesen a odtok závadných látek ze stáje přes tuto vpusť je vysoce nepravděpodobný. Jiná vpusť nebyla ve stáji inspektory nalezena. Žádný odtok závadných látek ze stáje nebyl zaznamenán, vše zachycovala podestýlka.

Inspektoři provedli prohlídku přečerpávací jímky, která slouží k čerpání odpadních vod z domu ing. Tulise a sousedního domu do veřejné kanalizace. Jímka byla poloprázdná.

Poté inspektorům pan Tulis odvedl k studni, která se nachází v lese na protějším břehu vodního toku. Dle jeho sdělení plastové potrubí je vedeno k této studni, inspektory bylo skutečně nalezeno, a tedy neslouží k čerpání povrchových vod z vodního toku, ale bylo položeno, aby mohla být čerpána voda z „lesní studny“. Zdroj však není využíván, potrubí bylo položeno před několika lety. Hadici samozřejmě odstraní a v případě realizace odběrů bude požádáno o povolení k odběru podzemních vod. K tomu inspektoři uvádějí, že v době kontroly k odběru nedocházelo a nebyly nalezeny známky používání tohoto zdroje v současné době.

K hrázce ve vodním toku pan Tulis uvedl, že trámek byl položen z důvodu čištění vody v toku, která přepadá přes hranu trámku a to pomáhá čištění vody. Trámek samozřejmě odstraní.



ČIŽP pořídila fotodokumentaci, která zachycuje „hráz“ ve vodním toku, plastové potrubí, čerpadlo, stáj, kanálek ve stáji, přečerpávací jímku, „lesní“ studnu v počtu 12 snímků.

Kontrolní zjištění – shledaná porušení právních předpisů:

Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení vodního zákona.

Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:

Přílohy protokolu:

Byla pořizena fotodokumentace: ano, v počtu 12 snímků, popis viz protokol

Byly odebrány vzorky: ne

Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:

S obsahem protokolu souhlasím. Odstraníme trámek z toku, hadici vedoucí ke studni, ale provedeme i zabetonování kanálku ve stáji.

Vyjádření přizvaných osob, příp. dalších osob přítomných na místě kontrole:

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení: 27.9.2017

Podpisy kontrolujících:

Jméno, příjmení a podpis

Ing. Miroslav Sláma

Ing. Zdeňka Ptáčková

V případě doručení stejnopisu protokolu o kontrole předáním: Kontrolovaná osoba stvrzuje svým podpisem převzetí.

Ing. Zdeněk Tulis

Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 3 stránek.
Stejnopis č. 1 – ČIŽP, Stejnopis č. 2 – kontrolovaná osoba